

## Opérations d'Edmundston Spécifications Biomasse pour Cogen

Date Effectif: 2022/06/09

Version: 3.3

Approuvé par: Serge Laplante

Titre: Gestionnaire principale de

l'approvisionnement en fibre.

Date de Révision: 2022/12/31 Signature : Au

|  | Type<br>de Produit      | Hiver **          |          | Été **            |          | Grosseur de Matériel |                   |
|--|-------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------------------|-------------------|
|  |                         | % < ¼"<br>(Fines) | humidité | % < ¼"<br>(Fines) | humidité | Diamètre             | Longueur          |
|  | Biomasse<br>non broyée  | < 20%             | < 54%    | < 20%             | < 51%    | *< 30 cm<br>(12")    | * <90 cm<br>(36") |
|  | Biomasse<br>Broyée      | < 20%             | < 54%    | < 20%             | < 51%    | < 10 cm (4")         | < 13cm (5")       |
|  | Biomasse de<br>la forêt | < 20%             | < 50%    | < 20%             | < 45%    | < 10 cm (4")         | < 13 cm (5")      |

<sup>\*</sup> Les charges ne doivent pas contenir plus de 2% du matériel plus grand de taille. Le matériel plus grand est celui qui a une longueur de 30 cm à 90 cm et qui est rigide.

\*\* Hiver: 1er décembre au 30 avril ; Été: 1er mai au 30 novembre

## Autres Spécifications requises:

Le matériel de haute volatilité tel que rabotures, sciure, poussière de bois doivent être évité dans le chargement.

Des boûts de planches ne sont pas acceptable. (Car ils bloquent le disc scalper).

Contaminants : Le matériel tel que le métal, la roche, le gravier ou aucun autre matériel étranger non ligneux n'est pas acceptable dans les charges.

Le matériel qui contient des morceaux congelés n'est pas acceptable ainsi que le matériel qui a été en contact avec l'eau salé ou toute autres source salé.

Le matériel en dehors des spécifications, peut causer une augmentation du temps de déchargement, de l'usure excessive et du temps d'arrêt. Un plan d'actions pour corrigé les non-conformités peut être exigé. La négligence de la part des fournisseurs peu résulté en une suspension temporaire ou permanente du contrat d'approvisionnement Les chargements en dehors des spécifications peuvent engendrer le refus de paiement.

## En cas de doute appel avant d'envoyer!

Société Papetière Twin Rivers, Département de fibre

Tel: (506) 737-2555 Balance: (506) 737-2296

N/A ->
\*
N/A->